

**1. Denominación de la actuación**

Restauración del barranco de El Golco en Alpujarra de la Sierra (Granada)

**2. Área**

- Agricultura       Naturaleza  
 Agua       Herramientas de gestión ambiental       Residuos  
 Aire       Movilidad       Turismo  
 Consumo       Ordenanzas municipales       Urbanismo  
 Energía       Participación       Zonas verdes

**3. Ámbito de actuación**

Provincia Granada

ADR Asociación para la Promoción Económica y el Desarrollo Rural de la Alpujarra-Sierra Nevada

Municipio Alpujarra de la Sierra

Población 1168

Ámbito de actuación Local (el Golco y Mecina Bombarón).

**4. Descripción de la actuación**

Hace unos años una empresa comenzó a urbanizar este pequeño núcleo de población, trabajos que nunca se llegaron a finalizar por problemas con la legalidad urbanística, habiéndose generado residuos de hormigón y otros restos de obra que fueron depositados en el barranco que hay en la propia entrada de la población.

Esto ocasionó un fuerte impacto ambiental, puesto que además esta zona empezó a ser utilizada por la propia población para depositar los residuos voluminosos.

Recientemente se ha realizado la limpieza de este barranco y se ha establecido una zona con contenedores de bañera en el núcleo de Mecina Bombarón para que los vecinos puedan depositar sus residuos voluminosos sin producir un impacto tan elevado. Estos contenedores son retirados periódicamente por una empresa encargada de su gestión.

Esta zona de depósito se ha proporcionado para evitar que se convierta en un nuevo pequeño vertedero. De esta forma se ha instalado una tela metálica a su alrededor para evitar los vuelos de los residuos con el viento, y la disposición de los contenedores se encuentra en un segundo nivel para facilitar el depósito de estos residuos voluminosos.

**5. Objetivos**

- Mejora del entorno natural y del paisaje de El Golco.
- Proporcionar soluciones a los vecinos para el depósito de sus residuos.

**6. Período de actuación**

Meses de febrero a abril de 2008 (ejecución de la restauración).

**7. Recursos humanos**

Peones contratados por el ayuntamiento

**8. Recursos materiales**

Vallas metálicas, contenedores de cubas de camión, tierra limpia de un desmonte que se estaba realizando por un particular.

**9. Recursos financieros**

Aproximadamente 1.500 €.

**10. Principales obstáculos para el desarrollo de la actuación**

- Concienciación ciudadana para evitar el depósito incontrolado de residuos.
- El barranco poseía una fuerte pendiente, por lo que los residuos tuvieron que extraerse con gran esfuerzo del personal, además del peligro por la existencia de avispas en el mismo.
- Los residuos con el viento se volaban de la zona de depósito y acababan en parcelas cercanas, por lo que también hubo que proceder a limpiar estas zonas.

**11. Resultados**

- Limpieza de un barranco y eliminación de fuentes de contaminación.
- Establecimiento de una zona de depósito municipal para residuos voluminosos.

**12. Valoración**

Se está a la espera de que la población vea y tome conciencia que los residuos deben depositarse en los lugares que hay habilitados para ello. La recuperación del barranco era muy necesaria y hasta el momento se está respetando.

**13. Evaluación**

El ingenio de los municipios sin recursos se potencia para subsanar situaciones de impacto ambiental. Aunque en ocasiones, como es el caso que nos ocupa, tienen que probar el ensayo y error para solventar los problemas que se presentan en la ejecución de determinadas actuaciones.

**14. Fuentes de información**

D. José Antonio Gómez Gómez.